

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET D'ATTÉNUATION

Risque	Mesures de prévention et d'atténuation	Responsable	Échéancier	Coûts
Incendie	<ul style="list-style-type: none"> • Vérification du système de gicleurs. • Pressurisation des escaliers nos 1 et 2. • Pressurisation de l'ascenseur no 2. • Politique de surveillance des risques d'incendie lors de travaux de construction. • Élimination des transformateurs contenant des BPC. • Installation d'un détecteur de fumée dans l'atelier. • Programme de formation offert au personnel travaillant dans les ateliers portant sur la gestion des matières dangereuses sur les lieux de travail. • Réorganisation dans la répartition des usagers en perte d'autonomie afin de rendre leur évacuation plus facile lors d'un sinistre. 	<p>Services techniques</p> <p>Responsable du comité de santé et sécurité au travail</p> <p>Coordonnatrice des soins</p>		
Émanation de gaz toxique	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir une commande dans le système de ventilation qui permet de le rendre inactif à partir du poste de gardien de sécurité. 	Services techniques		
Accident de matières dangereuses dans les laboratoires	<ul style="list-style-type: none"> • Réorganisation de l'endroit d'entreposage des produits et des déchets dangereux afin de se conformer aux normes. • Formation sur le SIMDUT. 	Responsable du comité de santé et sécurité au travail		
Refoulement d'égout	<ul style="list-style-type: none"> • Faire inspecter le système de drainage du Centre. 	Services techniques		
Explosion dans la centrale thermique	<ul style="list-style-type: none"> • Revoir le programme d'entretien préventif et déterminer des correctifs s'il y a lieu. • Installation d'un détecteur de fuite de gaz naturel. 	Services techniques		
Panne du système téléphonique	<ul style="list-style-type: none"> • Déterminer si un doublage des entrées téléphoniques est possible. 	Responsable des télécommunications		